

Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

Fotodokumentation

1. Gesamtansicht Pfarrhof von Süden



2. Südostansicht mit Hof- und Straßenseite



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

3. Nordwestansicht mit Wirtschaftshof- und Gartenseite



4. Haupttreppe Hofseite – stark sanierungsbedürftig



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

5. Teilansicht Wirtschaftsweg mit Durchfahrt und Nebengebäude



6. Pfarrhof Blickrichtung zur Kirche – Betonpflaster ohne Randeinfassung



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

7. Hofansicht mit Sandsteinpflaster – Setzungen und starke Unebenheiten -
Unfallgefahr



8. westlicher Hofbereich mit Teilansicht Pfarrscheune



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

9. Eingangsbereich Nord



10. Teilansicht Haussockel



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

11. Hausflur EG



12. Gemeindesaal



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

13. Filialbüro



14. WC-Bereich Gästezimmer



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

15. Gästezimmer – Wand zum WC stark durchfeuchtet




16. Teilansicht Küche mit Blick zum Archiv



Maßnahme: Pfarrhaus Metzels – Sanierung Gemeinderäume, Außenbauteile und Hofbefestigung
Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels, Flst. Nr. 1/ 1

Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Metzels, Dumstraße 3, 98634 Wasungen OT Metzels

17. Kellerabgang



18. Teilansicht Gewölbekeller

